



ינואר 2015

לקחים מתחקיר אירוע שריפה בכיתת מחשבים – בעיית גוף תאורה

מצ"ב תחקיר לאירוע שריפה בכיתת מחשבים אשר נגרם כתוצאה מגוף תאורה בעייתי.

ממצאים:

כללי: הדליקה פרצה בכיתת המחשבים (בגוף תאורה) הממוקמת בקומת הקרקע בכיתת הממ"ד, מי שהבחין ראשון בדליקה היו תלמידים ששהו בכיתה ממול (בצדו השני של המסדרון) והודיעו למורה אשר ניתקה את החשמל בכיתה ולאחר מכן נותק זרם החשמל למבנה והתלמידים הועלו לקומה השנייה עד לבירור הנושא על ידי אב הבית ומנהל המוסד.

- א. בכיתת המחשבים ניכרים סימני הפיח והעשן כתוצאה מהדלקה.
- ב. לטענת המנהל באותו החדר אירוע דומה אולם עם נזקים קלים יותר, ארע לפני כשנה.

ג. מערכת גילוי אש ועשן לא פעלה.

- ד. בכיתה נותרו חלקי גוף התאורה שניצת ובער.

מסקנות:

- א. לאחר בדיקה ראשונית ניכר כי מוקד הדליקה הינו הכבלים המחוברים לקבל-ראה תצלום.
- ב. מכסה הפלסטיק של גוף התאורה נדלק ובער עד כדי טפטוף על רצפת הכיתה

פעילות לביצוע:

- א. החלפת כל מכסי גופי התאורה כדוגמת זה שנדלק לאלמנטים אחרים (מעכבי בעירה)
- ב. בדיקת גופי התאורה הדומים לזה שדלק על ידי חשמלאי מוסמך.
- ג. יש לבדוק ולהשמיש את מערכת הגילוי אש ועשן (לא פעלה בעת האירוע).



- ד. הערה: יש לבצע פעילות א-ג בכל מוסדות החינוך של הרשות.
ה. יש לבצע בדיקה על ידי חשמלאי בודק של מערכת החשמל במוסד.

מצ"ב תמונות

בברכה,

לימור לביא
סגן קב"ט מחוזי ומנהלת
הבטיחות
מחוז המרכז

בברכה
רוני מבורך עטיה
יועץ בטיחות
מחוז חיפה


יאלף קרת ינואר 2015

ביטחון מרכז – מרכז הביטחון


סימני טפטוף החומר על



גוף התאורה שבער



חיווט גוף התאורה-



חיווט גוף התאורה-



המקום בו ארעה
הדליקה הנוכחית



המקום בוא ארע
הדליקה הקודמת

